



AVIS À L'INDUSTRIE

Numéro d'avis : NTI 06 / 2019

Date de diffusion : 23 octobre 2019

District : Baie Placentia (T.-N.-L.)

Objet : Exigences relatives aux remorqueurs

Détails

L'Administration de pilotage de l'Atlantique (l'Administration ou l'APA) a pour vision d'être un leader respecté des services de pilotage, qui protège les gens, les biens et l'environnement. Pour ce faire, elle aimerait rappeler aux parties prenantes les exigences suivantes en ce qui concerne les remorqueurs dans la zone de pilotage obligatoire de Long Harbour (T.-N.-L.). Ces critères ont été élaborés avec les parties prenantes lors de simulations poussées.

Critères concernant les remorqueurs à Long Harbour

Arrivées

Arrivées de navires sans propulseurs – **deux** remorqueurs (le long du bâbord et du tribord)

Arrivées de navires avec un propulseur d'étrave **en fonctionnement** - **un** remorqueur (le long du bâbord ou du tribord)

Départs

Départs de navire sans propulseurs – **deux** remorqueurs si le long du tribord

Départs de navires sans propulseurs - **un** remorqueur si le long du bâbord

Départs de navires avec un propulseur d'étrave **en fonctionnement** - **un** remorqueur (le long du tribord)

Départs de navires avec un propulseur d'étrave **en fonctionnement** - **aucun** remorqueur (le long du bâbord).

Veuillez noter que des pilotes **ne seront affectés** au navire qu'une fois les dispositions satisfaisantes confirmées.



**Atlantic
Pilotage
Authority**

TD CENTRE, SUITE 1801
1791 BARRINGTON STREET
HALIFAX, NOVA SCOTIA
B3J 3K9
TEL: 902-426-2550
FAX: 902-426-4004

**Administration
de Pilotage
de l'Atlantique**

CENTRE TD, PIÈCE 1801
1791, RUE BARRINGTON
HALIFAX, N.É.
B3J 3K9
www.atlanticpilotage.com



Nous comptons sur votre coopération pour maintenir les normes de sécurité les plus élevées possible en vous conformant à ces règlements.

Si vous avez des questions ou des doutes concernant cet avis, veuillez communiquer avec le Service des opérations de l'APA en écrivant à operations@atlanticpilotage.com ou appelant au 902 426 6389.

Gary Joyce
Chef de l'exploitation